

## Accesorios

Es importante utilizar los accesorios adecuados para garantizar la calidad de la soldadura.

En todos y cada una de las soldaduras exotérmicas por realizar es necesario ocupar de estos accesorios.




### MANJAPARRES


Requerida para la sujeción adecuada de los moldes. Esta manija entra al molde en sus 4 orificios y se sujeta con 2 tornillos de mariposa.



① Acoplar las partes del molde e insertar los pernos dentro de los barrenos del molde



② Apretar los tornillos laterales de la manija para fijarla al molde.




### CHISPEROPARRES

Se utiliza para activar el polvo de arranque de las cargas, cuando se realizan las conexiones exotérmicas.



① Acercar el chispero a la entrada del molde y jalar el gatillo para realizar la ignición de la soldadura.



### MASILLAPARRES

El sellador para moldes (MASILLAPARRES) es ideal para el sellado de moldes de grafito ya retarda la filtración de la soldadura fundida.

La Masilla sella los espacios de las perforaciones del material a soldar, garantizando la calidad de la soldadura.



① El sellador Exo-Seal se aplica en las partes exteriores del molde por donde pueda existir fuga de soldadura.

